

# 志賀原子力発電所における安全性向上の取り組み

## Safety Improvement Measures at Shika Nuclear Power Station

北陸電力株式会社 谷出 信一

Shinichi Tanide

In order to enhance the safety of Shika Nuclear Power Station, we take various countermeasures against earthquake, tsunami and other natural disasters based on the lessons learned from Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident. We also take safety improvement measures which meet the new regulatory requirements. We make every effort to make the severe accident like Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident never happen.

**Keywords:** Safety Improvement Measures、 natural disasters、 design basis accidents、 enrichment of training

### 1. はじめに

志賀原子力発電所では、福島第一原子力発電所の事故を教訓に、地震と津波、自然現象や電源確保などに対するさまざまな強化策に加え、新規制基準を踏まえた「安全向上施策」を実施するなど、二度と同じような事故を起こさない決意のもと、全力で取り組んでいる。

今回、志賀原子力発電所の安全性向上の取り組みとして、設計基準対策となる地震、津波等の自然現象に備えた対策と運用管理面の対策について、各々の対策概要を次項以降にて説明する。

従来の規制基準	新規制基準	志賀原子力発電所2号機における主要な対策
重大事故(シビアアクシデント)を防止するための基準	新設 重大事故等対策	意図的な航空機衝突への対策 ⑨ その他の設備の性能
单一の機器の故障を指定しても炉心の損傷に至らないことを確認	強化 又は 新設 設計基準 対策	⑧ 放射性物質の拡散抑制対策 ⑦ 格納容器破損防止対策 ⑥ 炉心損傷防止対策 (複数の機器の故障を想定)
他の設備の性能 電源の冗長性 火災に対する考慮 自然現象に対する考慮 耐震・耐津波性能	強化 又は 新設 設計基準 対策	⑤ その他の設備の性能 ④ 電源の冗長性 ③ 内部溢水に対する考慮 ② 自然現象に対する考慮 (火山・電巻・森林火災等を新設) ① 耐震・耐津波性能

図1 志賀原子力発電所における主要な対策

連絡先: 谷出 信一、〒925-0141 石川県羽咋郡志賀町浜町ニ 13-21、原子力本部原子力部原子力発電運営チーム、

E-mail: tanide.shinichi@rikuden.co.jp

### 2. 志賀原子力発電所の安全向上施策

#### 2.1 設計基準対策

設計基準対策として、地震、津波、自然現象、内部火災、内部溢水の影響評価を行い、さまざまな対策を実施している。

##### 2.1.1 地震対策

###### ○基準地震動の策定

発電所敷地周辺の各種地質調査を実施し、活断層(将来活動する可能性のある断層等)において地震が発生した場合の揺れの大きさを評価し、地震動を策定している。

また、敷地周辺の地質調査を実施してもなお、発生する可能性のある地震をすべて評価し得るとは言い切れないことから、震源と活断層を関連づけることが困難な地震についての観測記録を収集し、揺れの大きさを評価し、基準地震動を従来 600 ガルから 1000 ガルに見直している。

###### ○耐震設計

発電所の設備が今回見直した基準地震動による揺れに耐えられることを再評価し、評価結果に基づき、補強部材の追加等の耐震工事を実施している。




図2 配管、サポートの補強例

## 2.1.2 津波対策

### ○基準津波の策定

敷地周辺の地震のほか、地すべり等の地震以外の要因を組み合わせて最大となる津波を評価し、基準津波の想定高さを従来 5.0m から 7.1m に見直している。

### ○耐津波設計

基準津波による想定津波高さ (7.1m) は発電所敷地高さ (11m) を下回るもの、防潮堤 (高さ 4 m、長さ約 700m)、防潮壁 (高さ 4 m、取水ピット及び放水ピットの周囲)、水密扉を自主的に設置し、敷地内及び建屋内への浸水を防止している。




図3 津波対策の概要



図4 防潮堤



図5 水密扉

## 2.1.3 自然現象対策

想定し得る自然現象 (竜巻、森林火災等) による発電所への影響評価を実施している。

### ○竜巻対策

日本海沿岸付近で過去に発生した竜巻の規模・最大風速等を考慮し、最大風速 69m/s の竜巻を基準竜巻と設定している。風圧や飛来物の衝突等といった竜巻による発電所への影響を評価し、竜巻防護対策を実施している。

### ○森林火災対策

森林火災が発生しても、建屋周辺まで火災が到達しないよう、敷地内建屋周辺にある樹木の伐採、モルタル吹付けやコンクリート舗装を実施し、延焼を防止する防火帯 (長さ 2.8km、幅 24m 以上) を整備している。




図6 防火帯のイメージ



図7 防火帯



図8 防火帯 (モルタル吹付状況)

## 2.1.4 火災対策

火災により原子炉施設の安全機能が損なわれるがないよう、3つの深層防護の概念（火災の発生防止、感知及び消火、影響軽減）に基づく火災防護対策を実施している。

### ○火災の発生防止

- ・可能な限り不燃性材料又は難燃性材料を使用。
- ・蓄電池室に水素検出器を設置。

### ○感知及び消火

- ・火災を早期に感知できるよう、異なる種類の感知器を組み合わせて設置（煙感知器、熱検知器等）。
- ・消火活動が困難な場所の消火のため固定式消火設備を設置。

### ○影響軽減

- ・延焼による被害拡大を防止するため、耐火壁、防火ダンパーの設置ならびに配管貫通部、ケーブルの耐火処理等を実施。




図9 ケーブルトレイの耐火処理

## 2.1.5 内部溢水対策

内部溢水（建屋内での配管破断等による漏水）が発生しても重要な機器が浸水しないよう、配管貫通部のシール補強や扉の水密化等の内部溢水対策を実施している。



図10 配管貫通部のシール補強



図11 扉の水密化

## 2.1.6 外部受電系統の強化

原子炉の安全停止に必要な電力を受電するため、発電所の受電系統を3ルート5回線確保するよう新たに供給ルートを整備し、外部電源の信頼性を向上させている。

1つの変電所での故障により発電所への電気の供給が停止しないよう、2つの変電所と接続し供給できるように整備している。

規模が小さく、より早く復旧可能な赤住線（66kV）から受電できるよう、資機材や作業手順を整備している。




図12 外部電源の概要



図13 送電鉄塔

## 2.2 運用管理面の対策

### 2.2.1 緊急時対応要員の確保

年間（夜間・休日を含む）を通じて、緊急時に必要な要員を迅速かつ確実に確保できるよう、体制を構築している。また、衛星携帯電話の追加配備による連絡手段の強化、ヘリコプタによる移動手段の確保等による対策を実施している。



図14 ヘリポート (発電所敷地内)

## 2.2.2 緊急時対応訓練の実施

発電所の非常用電源が喪失した場合の復旧対応手順を整備し、対応能力の維持・向上を図るため、照明が消灯し暗闇を想定した対応訓練や厳冬期・夜間における実働訓練といった、さまざまな状況を想定した訓練を繰り返し実施している。また、訓練結果を踏まえ、対応手順や訓練内容を継続的に改善している。



図 15 夜間の電源接続訓練

## 2.2.3 運転訓練シミュレータの機能向上

フルスコープ運転訓練シミュレータ（実際の中央制御室内と同様の配置や操作機能を持ち、運転員が操作する環境を模擬した施設）を整備し、運転員の運転操作能力及び異常時の対応能力の向上させるため、通常のプラント運転操作訓練に加え、福島第一原子力発電所の事故等を模擬した異常時の対応訓練を継続的に実施している。

運転訓練シミュレータで模擬可能なプラント状態は、炉心形状を維持した範囲に加え、燃料損傷モデル、圧力容器損傷モデル、格納容器損傷モデルを追加することにより、燃料溶融、リロケーション、圧力容器損傷、格納容器損傷といった状態まで模擬できるよう模擬範囲を拡大させ、機能を向上させている。



図 16 運転訓練シミュレータ

## 2.2.4 運転訓練シミュレータを活用した訓練

拠点となる緊急時対策所と中央制御室の連携能力向上させるため、運転訓練シミュレータのプラント挙動（設備状態やパラメータ変化の様子）を緊急時対策所の大型ディスプレイにリアルタイムで表示し、中央制御室の運転員と緊急時対策所の発電所員が連動して活動を行う訓練を実施している。

また、東京電力ホールディングス株式会社、中部電力株式会社と運転訓練シミュレータを用いた対応訓練を共同で実施しており、訓練での交流を通じ、相互に切磋琢磨しながら運転員の技術力の維持・向上を図っている。



図 17 共同シミュレータ訓練

## 3. おわりに

私たちは、今後も福島第一原子力発電所と同じような事故を二度と起こさない強い決意のもと、一層の自覚と責任を持ち、安全最優先で、志賀原子力発電所の安全対策を進めていきます。