# ケーブルトレイの1時間耐火仕様の検討

### Examination of 1 hour fireproof specification of cable tray

中部電力(株)	川井 貴弘	Takahiro KAWAI	Member
中部電力(株)	水野 道太	Michita MIZUNO	Member
中部電力(株)	加藤 寿宏	Toshihiro Katou	
中部電力(株)	辰巳 義和	Yoshikazu TATSUMI	

Abstract

Among the fire protection measures in nuclear power plants, the fireproof performance of the fireproof partition installed for system separation is required to satisfy the fire endurance test based on the Building Standard Law. In this time, we report on the result of examining the specification of the fireproof material and the attachment method to the cable tray etc. For the fireproof partition (1 hour fireproof) installed in the cable tray that satisfies the above requirements.

#### Keywords:

Cable tray, Fireproof partition, Fire endurance test, Building Standards Law, ISO834, system separation, NUREG 1805, FDTs

# 1. 序論

浜岡原子力発電所では、原子炉の高温停止または低温 停止に影響を及ぼす可能性のあるケーブルが敷設された ケーブルトレイについて、火災防護対策として互いに異 なる系列間に1時間の耐火能力を有した耐火隔壁および 火災感知器、自動消火設備を設置することとしている(Fig. 1参照)。

このうち、耐火隔壁においては、建築基準法に基づく 耐火試験により、1時間耐火性能を満足する必要があるこ とから、今回、1時間耐火性能を有する耐火材の仕様およ びケーブルトレイへの取付け方法等について検討したた め、その結果を報告する。




Fig. 1 Outline of fire protection measures

連絡先:辰巳 義和
 〒461-8680 愛知県名古屋市東区東新町1番地
 中部電力株式会社 原子力部 設備設計グループ
 E-mail: Tatsumi.Yoshikazu@chuden.co.jp

# 2. ケーブルトレイ1時間耐火隔壁の検討

1時間耐火隔壁に求められる耐火性能は、建築基準法に おける壁・床に対する耐火試験の判定基準を満足する必 要がある。浜岡原子力発電所のケーブルトレイはラダー トレイを採用しており、上記要求を満足するためにはケ ーブルトレイ全体を覆うように耐火材を取り付ける必要 があるため、施工性を考慮して柔軟性があり現場加工が 容易な耐火材を選定した。

また、ケーブルトレイに耐火材を取り付けることによ るケーブルトレイ内部の熱籠りの影響が大きくなると、 ケーブルの許容電流値が低下するため、ケーブルのサイ ズアップやリルートが必要になる。このため、ケーブル トレイ内部の熱籠りの影響を低減するために、ケーブル トレイ内の熱が外へ逃げ易いよう、耐火性能を確保しつ つ耐火材の厚さを薄くすることを検討した。

以上を踏まえケーブルトレイの1時間耐火隔壁として 試験体を検討し、耐火試験にて耐火性能を確認した。

## 3. 耐火試験

#### 3.1 試験体

・試験体①

使用する耐火材として、薄く柔軟性があり高い遮炎、

遮熱性能を有する発砲性耐火シートを採用した。過去の 試験結果等の知見を踏まえ、必要な耐火性能を確保する ため発砲性耐火シートを4重巻きとした。発砲性耐火シ ートの長手方向の重ね代は突き合わせとし、目地からの 熱の侵入を防ぐため、各層の目地は交互に重なるように ずらして巻き、発泡性耐火シートが加熱により発砲した 際の脱落防止を目的に延焼防止シートで覆う仕様とした。

また、ケーブルトレイ上部には火災源がないことから1 時間耐火性能を求めないため、熱籠りの影響を考慮して、 ケーブルトレイ上部については発泡性耐火シートで覆わ れることのない構造とし、4 重巻きの発泡性耐火シートは ヘルパーロックで固定する仕様とした。試験体①の断面 図を Fig.2 に示す。




Fig. 2 Test piece ①

・試験体2

試験体①より現場施工性を高めることを目的に、発泡 性耐火シートの重ね巻きを減らす仕様を検討した。発砲 性耐火シートよりも厚くなるが、柔軟性があり施工し易 い断熱材を採用し、遮熱のためにケーブルトレイ側面お よび下面に取り付けた。遮炎・遮熱のための発泡性耐火 シートは1重とし、長手方向のシートの重ね代は50mm として、施工性を考慮してケーブルトレイ全体を覆う仕 様とした。

試験体②の断面図を Fig.3 に示す。





Fig. 3 Test piece 2

#### 3.2 試験条件

ケーブルトレイの1時間耐火隔壁の火災耐久試験は、 建築基準法における1時間耐火壁の仕様規格として、国 土交通大臣認定機関の一般財団法人建材試験センターが 定める「防耐火性能試験・評価業務方法書」に基づき、 耐火炉を用いてISO834の標準加熱曲線(Fig.4参照)に従 って試験体を加熱した。




試験体を Fig.5 に示すように耐火炉に設置し、ケーブル トレイ下面から加熱したときの耐火材裏面およびトレイ 内のケーブル表面の温度を測定した。


なお、火災が発生した際の高温ガス層により、ケーブ ルトレイ上面及び側面が温度影響を受け加熱されること を考慮し、NUREG1805 で定められた算出方法(FDTs) にて火災発生時の温度上昇を評価し、試験体の上面およ び側面をフードで覆いヒータで評価温度(130℃)に加熱 した。

本試験における判定基準は以下の通り。


- ・非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がない
  こと<sup>※1</sup>
- ・非加熱面で10秒を超えて継続する発炎がないこと※1
- ・火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと\*1
- ・試験終了時まで、試験体の裏面温度上昇が、平均で 140K以下、最高で180K以下であること<sup>※1</sup>
- ケーブルの表面温度が損傷温度(205℃)を超えない
  こと<sup>※2</sup>
- ・ケーブルが健全であること(導通確認、絶縁抵抗 0.4M
  Ω以上) <sup>※3</sup>
- ※1 建築基準法に基づく判定基準
- ※2 NUREGのケーブル損傷温度に基づく判定基準
- ※3 電気設備の技術基準に基づく判定基準




(a) Method of fire endurance test



(b) Thermocouple mounting position



(c)A-A arrow view




#### 3.3 試験結果

火災耐久試験の結果を以下に示す。

試験体①

Fig.6 に試験体①の耐火材裏面温度およびケーブル表面 温度の最も高くなった測定点の試験結果を示す。

非加熱面への火炎の噴出、発炎、亀裂、損傷および隙間はなく、耐火材の裏面温度変化は Fig.5(b)の測定点5点の平均温度上昇が106.2K、最高温度上昇(Fig.5(b)熱電対③)が133.2K、ケーブル表面温度の最高温度が82.2℃であり、導通確認、絶縁抵抗測定の結果も問題なかった。以上のことから、試験体①の仕様は1時間耐火性能を満足することを確認した。



#### 試験体②

Fig.7 に試験体②の耐火材裏面温度およびケーブル表面 温度が最も高くなった測定点の試験結果を示す。

非加熱面への火炎の噴出、発炎、亀裂、損傷および隙間は確認されず、導通確認、絶縁抵抗測定の結果は問題なかったが、耐火材の裏面温度変化はFig.5(b)の測定点5点の平均温度上昇が413.0K、最高温度上昇(Fig.5(b)熱電対①)が559.8K、ケーブル表面温度の最高温度が253.0℃であり判定基準を満足することができなかった。





Fig. 7 Result of test piece 2


試験体②については、発泡性耐火シート1枚にて耐火 炉内の高温ガスがケーブルトレイ内部への侵入を防ぐこ とを期待しており、発泡性耐火シートで断熱しきれなか った熱を断熱材にて遮熱できることを想定していた。し かし、試験結果において判定基準を満足しなかった原因 として、発泡性耐火シート1枚による遮熱が十分でなか ったことに加え、加熱初期よりケーブルトレイ内部へ著 しい発煙が確認されたことから、炉内の圧力により想定 していたよりも多くの熱が、シート間の隙間からトレイ 側に流入したことが考えられる。以上を踏まえ、試験体 ②を改良した試験体③について検討し、火災耐久試験を 行った。

#### 3.4 改良した試験体の仕様および試験結果

・試験体③

試験体②の耐火性能をさらに向上させるために発泡性 耐火シートは2重とし、断熱材は試験体②の断熱材より も熱伝導率の低いものとする仕様とした。さらに、シー ト間から熱がトレイ内部に流入することを防ぐため、試 験体①と同様に発泡性耐火シートの長手方向の重ね代は 突き合わせとするが、1層目と2層目の目地は交互に重な るようにずらす仕様とし、3.1項の方法で火災耐久試験を 実施した。試験体③の断面図をFig.8に示す。






(b) How to wind foamable fireproof sheet

Fig. 8 Test piece ③

Fig.9 に試験体③の耐火材裏面温度およびケーブル表面 温度が最も高くなった測定点の試験結果を示す。



非加熱面への火炎の噴出、発炎、亀裂、損傷および隙間はなく、耐火材の裏面温度変化は Fig.5(b)の測定点5点の平均温度上昇が118.9K、最高温度上昇(Fig.5(b)熱電対(5)が141.4K、ケーブル表面温度の最高温度が74.9℃であり、導通確認、絶縁抵抗測定の結果も問題なかった。以上のことから、試験体③の仕様は1時間耐火性能を満足することを確認した。

## 5. 結論

本稿によって明らかになったことを以下に示す。

- (1)ケーブルトレイの1時間耐火隔壁は、耐火シートの枚数とシート間の熱の侵入を考慮した試験体①および③の仕様にて、建築基準法の要求する1時間耐火性能を満足可能であることを確認した。現場施工性を考慮して試験体③の仕様を採用することとする。ただし、熱籠りの影響があるケーブルトレイについては試験体①の仕様の採用も考慮する。
- (2)ケーブルトレイの1時間耐火隔壁は、試験体②の仕様では、建築基準法の要求する1時間耐火性能を満足できないことを確認した。発泡性耐火シート1重では建築基準法の要求を満足するための十分な遮熱ができないこと、目地からの高温ガス流入を十分に防ぐことができないことが原因であると明らかになったため、ケーブルトレイ以外の耐火隔壁検討においても、発砲性耐火シートの枚数と目地の処理の仕方を考慮する必要がある。